

Läggningsanvisning Romex Ecofine

Ett väl utfört, stabilt underarbete är avgörande för att undvika sprickbildning mellan platta och fog. Tänk på att fogen torkar snabbare vid höga temperaturer – undvik arbete i starkt solsken och bearbeta mindre ytor åt gången när det är varmt.

Gör så här

1. Rengör fogarna till minst 20 mm djup och säkerställ en fogbredd på minst 3 mm. Rengör ytan som ska fogas och skydda angränsande ytor som inte ska fogas. Blötlägg därefter ytan.
2. Lyft därefter av locket på hinken försiktigt. **OBS! Använd handskar.**
3. Häll ut all hårdfog jämnt över plattytan. Duscha sanden med vatten vilket gör den mer lättarbetad. Fördela hårdfogen med en gummiskrapa så att den tränger ned djupt i fogarna och bildar en tät fog.
4. Duscha hela ytan för att upptäcka ev. luftfickor och för att komprimera fogen.
5. Sopa stenläggningssytan försiktigt med en mjuk, fin kvast så att inga hårdfogsrester finns kvar på ytan. Sopa diagonalt över fogarna. Bortsopat material kan inte återanvändas. Efterbehandling är inte nödvändig. Eventuella hårdfogsrester på stenytan ska avlägsnas med grov kvast senast inom 24 timmar efter fogning.
6. Under den första tiden efter läggning ligger ett tunt epoxidhartsskikt kvar på stenytan. Skiktet fördjupar stenens färg och ger skydd mot föroreningar, men försvinner med tiden genom väder och slitage. Är du osäker, lägg och foga en provyta innan resten utförs.

Öppnad förpackning kan sparas och återanvändas inom en månad genom att förvaras i en hink med vatten som täcker fogen, försedd med lock.

Viktiga hänvisningar: Använd inte hårdfogen i varaktigt våta områden (simbassänger, brunnar, avloppsrännor, droppkanter, osv).

Bearbetningsuppgifter: Bearbetningstid: 20-30 minuter vid +20 °C, Lägsta temperatur: >5 °C

– vid låga temperaturer → långsam härdning

– vid höga temperaturer → snabb härdning

Ytan kan beträdas efter 24 timmar och användas som vanligt efter cirka 6 dagar (vid cirka 20 °C).

Max belastning 3,5 ton.

Tveka inte att kontakta oss på Flisby vid frågor eller minsta osäkerhet.



mörk fog



grå fog



ljus fog